

HUBERTH

Вер. 2 / 2023-03-31


AR201160B

Воздушный регулятор с
манометром

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
(совмещенная с паспортом изделия)

HUBERTH

Воздушный регулятор с манометром
AR201160B



Надежный механический стрелочный манометр HUBERTH AR201160B с установкой на ручку окрасочного пистолета и резьбовым входом и выходом для измерения давления воздуха. Манометр оснащен поворотным регулятором для оперативной регулировки воздушного потока.

Особенности регулятора

1. Цельнометаллическая цилиндрическая и полностью закрытая конструкция защищает измерительную трубку и механизм манометра от повреждения при ударе.
2. Специально для пистолетов с технологией распыления HVLP, LVMP и прочих с высоким потреблением воздуха разработан воздухопровод большого диаметра, обеспечивающий воздушный поток до 600 л/мин.
3. Измерительная трубка манометра из меди и нержавеющей стали изготовлена с высокой точностью и долговечностью.
4. Специальная заглушка предохраняет от разрыва конструкции манометра при избыточном давлении, что предотвращает повреждение человеческого тела осколками стекла.

Спецификация

1. Максимальное входное статическое давление: 10 бар
2. Максимальный воздушный поток: 600 л/мин
3. Вес нетто: 130 г
4. Входной разъем: 1/4" папа
5. Выходной разъем: 1/4" мама

Установка

1. Подсоедините патрубок выхода воздуха (поз. 1) к окрасочному пистолету или пневматическому инструменту. Выходной патрубок снабжен вращающейся гайкой с внутренней резьбой 1/4".
2. Подсоедините воздушный шланг к входному патрубку с наружной резьбой 1/4", поз. 2. Рекомендуемый диаметр шланга: 8-9 мм. Используйте шланги с резьбовой гайкой или ниппель и муфту быстросъемного соединения.
3. Используемый сжатый воздух должен быть очищен. Также должна быть возможность регулировки входного давления.

Эксплуатация

1. Подсоединив шланг, включите подачу воздуха.
2. Поверните маховичок (поз. 3) регулятора по часовой стрелке до упора.
3. Откройте клапан регулятора, повернув его против часовой стрелки, поз. 3 и откройте подачу воздуха на окрасочном пистолете / пневматическом инструменте. Отрегулируйте подачу воздуха, пока на манометре не отобразится требуемое значение давления.

Примечание

1. На манометре будут отображаться показания, пока есть давление в системе подачи воздуха. Рекомендуется отключать подачу воздуха, когда манометр не используется.
2. Не погружайте манометр в растворитель или моющее средство, так как это может повлиять на точность регулятора воздуха.

Обслуживание

После завершения работы отсоедините воздушный шланг от манометра.

Предупреждение об опасности



Распыляемые растворители и материалы могут быть легковоспламеняющимися или горючими. Перед использованием этого оборудования всегда обращайтесь к инструкциям по применению и паспортам безопасности материалов, которые должны предоставляться поставщиками продукции.

HUBERTH